# UHU® PEGAMENTO UNIVERSAL FLEX&CLEAN

## ADHESIVO DE GRAN RESISTENCIA EN PRÁCTICO TUBO FLEXIBLE Y LIMPIO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UHU Adhesivo universal Power Flex+Clean, el adhesivo universal transparente, rápido y potente con una fuerza de unión excepcional en un tubo de plástico especial, blando e irrompible. Garantiza un encolado limpio y sin goteo. Puede aplicarse en uno de los lados (adhesión en húmedo) o en los dos (pegado por contacto). Es especialmente apto para juntas visibles y materiales transparentes. La película adhesiva sigue siendo elástica, es resistente a los rayos UV y no se quiebra. También puede utilizarse bajo el agua (por ejemplo, en láminas de PVC).

### CAMPO DE APLICACIÓN

Universal: pega madera, materiales basados en madera, plásticos (ABS, PVC duro y blando, plexiglás, poliestireno, Resopal®), metal, vidrio, porcelana, cerámica, cuero, goma, fieltro, corcho, tejidos, cartón, papel, etc. Ideal para juntas de pegamento visibles y materiales transparentes. No apropiado para Poliestireno extrudido, polietileno (PE) y polipropileno (PP).

### CARACTERÍSTICAS

· Adhesivo potente, transparente, universal
· Rápido, súper fuerte y elástico
· Puede aplicarse a uno o a los dos lados del objeto que va a pegarse (pegado por contacto)
· Resistente a rayos UV y al agua
· Tubo de plástico irrompible sin goteo

### PREPARACIÓN

**Requisitos de las superficies:** Los materiales que vayan a pegarse deben estar limpios, secos y libres de polvo y grasa.

### APLICACIÓN

**Consumo:** El consumo depende de la aplicación y de la estructura de la superficie: 120 - 250 g/m$^2$ en un único lado.

**Modo de empleo:**
Limpie a conciencia las superficies que vayan a pegarse (secas y libres de polvo y grasa). Pegamento en un lado: aplique el adhesivo en un lado del ensamblado, presione y listo. Pegamento en los dos lados (pegamento de contacto): aplique una delgada capa de adhesivo uniformemente en las dos partes del ensamblado; en el caso de los materiales porosos es posible que haya que hacerlo varias veces. Deje que se seque. Cuando lo toque y esté seco (después de aprox. 10 minutos), presione las partes breve y firmemente. No será posible realizar ajustes después del ensamblado.

**Manchas/restos:** Para eliminar residuos de adhesivo y limpiar herramientas, deberá utilizar butanona (MEK), acetato de etilo y disolvente para laca de nitrocelulosa. Los residuos de adhesivo no pueden eliminarse de las películas de PVC blandas.

**Puntos de atención:** Contiene disolventes inflamables volátiles. Por lo tanto, debe tomar las precauciones adecuadas durante el procesamiento y el almacenamiento. Cuando pegue áreas de mayor tamaño, asegúrese de ventilar correctamente el lugar de trabajo.

### TIEMPOS DE SECADO*

**Tiempo de tramitación/procesamiento:** aprox. Si se utiliza el proceso de unión en un único lado, las partes pueden presionarse inmediatamente después de aplicar el pegamento. Cuando se utiliza el proceso de unión en los dos lados, las partes deben dejarse secar entre 10 y 30 minutos aprox. antes de presionarse.

**Fortaleza final después de:** aprox. Después de 24 horas la unión del adhesivo puede someterse a esfuerzo.

*** El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Resistencia térmica:** Puede soportar temperaturas que oscilan entre -30 °C y +70 °C

**Resistencia a los compuestos químicos:** Es resistente a grasas, aceites minerales, alcohol, alcalinos y ácidos diluidos.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Aspecto:** incoloro, transparente
**Base química:** elastómeros de poliuretano
**Consistencia:** Viscosidad media
**Viscosidad:** aprox. 70-90 mPa.s.
**Contenido de materia sólida:** aprox. ca. 25 %

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

### TAMAÑO DE ENVASES

Tubo de plástico: 18 g, 42 g Tubo: 125 g Lata: 650 g Bote: 4,4 kg

**Esta información es el resultado de pruebas realizadas cuidadosamente. Esta Hoja de Datos Técnicos se ha preparado con nuestros mejores conocimientos y entender, para brindarle asesoramiento cuando pegue. No nos hacemos responsables de los resultados ni del daño sufrido, ya que debido a la gran variedad de condiciones (tipo y combinación de materiales y método de trabajo) está fuera de nuestro control. Los usuarios deben realizar sus propios controles y pruebas.**



62222 20190808