




CYLINDRICAL LARGE HEAD NUT TUERCA LISA CABEZA ANCHA






English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Large head	Cabeza ancha	Tête large	Flachrundkopf	Cabeça larga
Cylindrical	Lisa	Lisse	Rundschaft	Lisa
Open end	Fondo abierto	Fond ouvert	Offen	Fundo aberto
Steel *	Acero *	Acier *	Stahl *	Aço *
Zincplated A3K	cincado A3K	zinguê A3K	verzinkt A3K	zincado A3K

Steel /acero Qst 34.3 C8C D IN 1.0213



D	 MAX. E m/m	L Nominal m/m	d1 Ø m/m	d2 Ø m/m	K m/m		Part No/Ref.
M 4	0,50 - 2,00	9,70	5,90	8,50	0,80	6,10	0301104006
	2,00 - 4,00	11,20					0301114006*
M 5	0,50 - 3,00	12,00	6,90	10,00	1,00	7,10	0301105007
	3,00 - 5,50	15,00					0301115007
	5,50 - 8,00	18,00					0301185007
M 6	0,50 - 3,00	14,50	8,90	13,00	1,50	9,10	0301106009
	3,00 - 5,50	16,50					0301116009
	5,50 - 8,00	21,00					0301186009
M 8	0,50 - 3,00	16,50	10,95	16,00	1,50	11,10	0301108011
	3,00 - 5,50	18,50					0301118011
	5,50 - 8,00	22,50					0301188011
	8,00 - 10,50	25,50					03011108011
M 10	1,00 - 3,50	17,50	11,95	16,00	1,70	12,10	0301101012
M 10	1,00 - 3,50	19,50	12,95	19,00	2,00	13,00	0301101013*
	3,50 - 6,00	21,50					G301111013*
	5,50 - 8,00	27,00					G301181013*
M 12	1,00 - 4,00	25,00	15,95	23,00	2,00	16,10	G301101216*

* Nuts without grooves in the inferior part of the head.

D	 Setting effort Fuerza para remachado	 Tensile Strength Threads Tracción	 Torque Testing Par de apriete
M 4	4400	8900	4,0
M 5	5300	9800	4,8
M 6	6500	19100	12,0
M 8	8350	29800	23,0
M10	12000	34000	30,0
M10	13600	39200	105,6
M12	18000	>57800	54,0

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.