


**TOPNIVEL**  
**STRONG IS SMART**



Kit de pintura  
Kit de pintura  
NV117019

Instrucciones // Instruções

# Kit de pintura

NV117019

## 01. Advertencias generales

- Cuando use accesorios neumáticos, lleve siempre ropa protectora.
- Mantenga el área de trabajo libre y conserve siempre una posición estable.
- No deje que personas inexpertas usen las herramientas sin una supervisión adecuada.
- Mantenga a los niños y a los animales a cierta distancia del área de trabajo; el uso inadecuado del aire comprimido puede causar lesiones graves.

## 02. Pistola pulverizadora de lavado

### 2.1. INSTRUCCIONES DE USO


Rellene el bol (1), enrósquelo en el cuerpo de la pistola (2) y conecte la manguera de aire con el conector de entrada (3). Pulse la palanca (4) para pulverizar el líquido. Ajuste el tamaño del chorro requerido usando la tuerca redonda (5) y asegúrela con la tuerca redonda posterior (6). (A – B)

### 2.2. ADVERTENCIAS

Sujete siempre la pistola en horizontal cuando la use para mejorar la succión del líquido en el bol. No pulverice sustancias peligrosas sin llevar una máscara o gafas de seguridad.

### 2.3. DATOS TÉCNICOS

Presión máx.: 8 bar



## 03. Pistola infladora

### 3.1. INSTRUCCIONES DE USO


Conecte la manguera de aire al conector de entrada (1) de la pistola. Para inflar el neumático y comprobar la presión, inserte el conector (2) en la válvula del neumático bajando la palanca (3) en él; tras la inserción, suelte la palanca (3). Con el indicador hacia usted, lea la presión; para inflar, pulse la palanca (4) totalmente durante unos segundos y suéltela; repita la operación hasta que haya obtenido la presión deseada indicada por la aguja en el indicador. Para desinflar, suelte la palanca (4) y pulse el botón (5) con el dedo hasta que todo el aire haya salido. (C – D)

### 3.2. ADVERTENCIAS

Nunca supere la presión de inflado recomendada en las instrucciones de uso del objeto a inflar. Proteja el indicador contra impactos. En caso de impactos, compruebe la calibración.

### 3.3. DATOS TÉCNICOS

Presión máx.: 8 bar





## 04. Pistola sopladora

### 4.1. INSTRUCCIONES DE USO

Conecte la manguera del aire con el conector de entrada (1) de la pistola. Dirija la boquilla hacia el área u objeto a soplar y pulse la palanca (2). El flujo de aire puede ajustarse regulando la presión en la palanca (2).

## 4.2. DATOS TÉCNICOS

Presión máx.: 8 bar



## 04. Aerógrafo para pintar

### 4.1. INSTRUCCIONES DE USO

Enrosque el bol (10) al cuerpo de la pistola (3) y asegure bien con una llave. Rellene el bol (11) con pintura y ajústelo a la cubierta (10); apriete un cuarto hacia la derecha.

Conecte la manguera de aire al conector de entrada (6) en la pistola y ajuste la presión (3 bar) del compresor.

Use la tuerca redonda posterior (7) para ajustar la cantidad de pintura a pulverizar (apretar si usa pintura más fluida, abrir en caso de pintura más gruesa), y la tuerca redonda (8) para regular el tamaño del chorro. (E-F / G-H). Dirija el cabezal frontal perforado de la boquilla (2) para que esté perpendicular a la dirección de la pintura. Antes del uso efectivo, practique con un material de prueba hasta que haya obtenido un ajuste y efecto óptimo. Nunca deje pintura dentro del bol para usarla posteriormente, ya que podría dañar irremediablemente las partes de precisión del aerógrafo. Después del uso, limpie siempre el interior del aerógrafo, rellenando el bol con disolvente puro y pulverizándolo sin contaminar el medio ambiente (pulverizar sobre un paño o una superficie absorbente) hasta que no haya restos de la pintura usada en el chorro del disolvente pulverizado. Limpie las partes externas de la pistola teñida por la pintura usada con un paño mojado en disolvente.

Para una limpieza en profundidad, desenrosque totalmente la tuerca redonda posterior (7) y, teniendo cuidado de no soltar el muelle interno, retire la aguja de la boquilla; afloje la tuerca frontal (9) y retire el cabezal perforado de la boquilla (2), y desenrosque la boquilla con una llave; ponga a todos los componentes en un contenedor con disolvente puro unas cuantas horas; seque los componentes con






cuidado y realice el procedimiento anterior en orden inverso para volver a montar todas las partes.

#### 4.2. ADVERTENCIAS

No use la pistola de pintura en un entorno cerrado sin ventilación. No use el aerógrafo sin llevar máscara de seguridad.

#### 4.3. DATOS TÉCNICOS

Presión de uso recomendada: 3 bar



## 05. Espiral

### 5.1. INSTRUCCIONES DE USO

Conecte el extremo del cable con el conector (1) al compresor; conecte el otro extremo con el conector (2) a la herramienta neumática. Para insertar el conector (2) en la herramienta, pulse hasta que haga clic.


Para sacar el cable, sujetelo con firmeza con una mano y la tuerca redonda del conector (2) con la otra y tire en la dirección opuesta. Si le resulta difícil, asegúrese de que ha expulsado todo el aire del cable. (I – L)

### 5.2. ADVERTENCIAS

Antes de conectar o desconectar una herramienta o el cable, asegúrese de que ha desconectado el compresor. El cable no debe estar comprimido ni doblado ya que podría perforarse.

### 5.3. DATOS TÉCNICOS

Presión máx.: 8 bar



# Kit de pintura

NV117019

## 01. Avisos gerais

- Ao usar acessórios pneumáticos, use roupas de segurança.
- Mantenha a área de trabalho livre e mantenha sempre uma posição estável.
- Não permita que pessoas sem experiência usem ferramentas sem supervisão adequada.
- Mantenha as crianças e os animais a uma distância segura da área de trabalho; O uso indevido de ar comprimido pode causar lesões graves.

## 02. Pistola de lavagem

### 2.1. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


Encha o copo (1), fixe-o no corpo da pistola (2) e depois ligue a mangueira de ar ao encaixe de entrada de ar (3). Pressione a alavanca (4) para pulverizar o líquido. Ajuste o tamanho do jacto usando a porca do anel (5) e, em seguida, fixe-o com a porca traseira (6). (A – B)

### 2.2. AVISOS

Mantenha sempre a pistola na horizontal durante o uso para melhorar a sucção do líquido no copo. Não pulverize substâncias nocivas sem usar máscara e óculos de protecção.

### 2.3. DADOS TÉCNICOS

Pressão Max.: 8 bar



## 03. Pistola de enchimento

### 3.1. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Ligue a mangueira de ar ao encaixe de entrada de ar (1) na pistola. Para encher o pneu e verificar a pressão, insira o acessório (2) na válvula do pneu pressionando a alavanca (3) sobre este; Após a inserção, solte a alavanca (3).


Leia a pressão com o manómetro; Para encher, pressione a alavanca (4) completamente por alguns segundos e depois solte-a; Repita a operação até obter a pressão necessária conforme mostrado pela agulha do manómetro. Para esvaziar, solte a alavanca (4) e pressione o botão (5) com o polegar até que todo o ar tenha sido expulso. (C – D)

### 3.2. AVISOS

Nunca exceda a pressão de enchimento recomendada nas instruções de uso do objecto a encher. Proteja o manómetro de impactos. No caso de impactos, verifique a calibragem.

### 3.3. DADOS TÉCNICOS

Presión máx.: 8 bar



## 04. Soprador



### 4.1. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Ligue a mangueira de ar ao encaixe de entrada de ar (1) na pistola. Dirija o bico para a área ou objecto a ser soprado e pressione a alavanca (2). O fluxo de ar pode

ser ajustado regulando a pressão na alavanca (2).

## 4.2. DADOS TÉCNICOS

Presión máx.: 8 bar



## 04. Pistola de pintura

### 4.1. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Encaixe o copo (10) no corpo da pistola (3) e fixe-o firmemente com uma chave inglesa. Encha o copo (11) com tinta e coloque-o sobre a tampa (10); Prenda com um quarto de volta para a direita.

Ligue a mangueira de ar ao encaixe de entrada de ar (6) na pistola e ajuste a pressão (3 bar) do compressor.

Use a porca traseira (7) para ajustar a quantidade de tinta a ser pulverizada (aperte se estiver a usar tintas fluidas, abra no caso de tintas mais espessas) e a porca lateral (8) para regular o tamanho do jacto. (E-F / G-H). Dirija a cabeça perfurada frontal do bico (2) de modo que fique perpendicular em relação à pintura. Antes do uso efectivo, pratique num material de teste até obter o melhor ajuste e efeito. Nunca deixe a tinta dentro do copo para usar mais tarde, pois isso pode causar danos irreparáveis às peças de precisão da pistola. Após o uso, limpe cuidadosamente o interior da pistola, encha o copo com solvente puro e pulverize-o sem poluir o ambiente (pulverize um pano ou superfície absorvente) até que não haja vestígios da tinta usada no jacto de solvente pulverizado. Limpe as partes externas da pistola manchadas pela tinta usada com um pano mergulhado em solvente.

Para uma limpeza mais completa, desenrosque completamente a porca traseira (7) e, tendo cuidado para não perder a mola interna, retire a agulha do bico; Desaperte o anel frontal (9) e remova a cabeça perfurada do bico (2) e desenrosque o bico com uma chave inglesa; Coloque todos os componentes num recipiente com






solvente puro durante algumas horas; Seque os componentes cuidadosamente e, em seguida, execute o procedimento acima na ordem inversa para voltar a montar todas as peças.

#### 4.2. AVISOS

Não use a pistola de pintura num ambiente fechado sem ventilação. Não use a pistola sem usar uma máscara de segurança.

#### 4.3. DADOS TÉCNICOS

Pressão de funcionamento recomendada: 3 bar



## 05. Cabo em espiral

### 5.1. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Ligue a extremidade do cabo equipado com o terminal (1) ao compressor; Ligue a outra extremidade equipada com o terminal (2) à ferramenta pneumática. Para inserir o terminal (2) na ferramenta, pressione até encaixar no lugar.

Para retirar o cabo, segure firmemente a ferramenta com uma mão e a porca do terminal (2) com a outra e puxe na direcção oposta. Se esta operação for difícil, certifique-se de que retirou todo o ar do cabo. (I – L)


### 5.2. AVISOS

Antes de ligar ou desligar uma ferramenta ou cabo, certifique-se de que desligou o compressor.

O cabo não deve ser esmagado ou curvado, pois pode ser perfurado.

### 5.3. DADOS TÉCNICOS

Pressão Max.: 8 bar



Importado por / Importado por:  
COMAFE S.COOP.  
F-28195873  
Polígono Industrial N<sup>a</sup> Señora de Butarque.  
Calle Rey Pastor 8, 28914, Leganés  
Madrid, España

FABRICADO EN / FABRICADO EM R.P.C.  
W-2000C5-S

