



## NO MAS CLAVOS INVISIBLE

Hoja de Datos técnicos  
Versión: 23/04/2012

---

**Tecnología Avanzada: Adhesivo extra-fuerte de máximo agarre inicial  
Para un acabado perfecto: Seca TRANSPARENTE**

---

**Tipo de adhesivo:**

Adhesivo acrílico en base acuosa.  
No contiene disolventes.

**Campo de aplicación:**

No Mas Clavos Invisible es un adhesivo de montaje **extra-fuerte**, que al secar **Transparente** garantiza un resultado perfecto.

No Mas Clavos Invisible ofrece el **máximo agarre inicial** gracias a su nueva tecnología **Instant Tack**, sin necesidad de usar sujeciones temporales en la gran mayoría de aplicaciones. Su elevada resistencia final lo convierte en un sustituto ideal de clavos y tornillos en la mayoría de trabajos de bricolaje.

Pega madera, plásticos (excepto PE, PP y teflon), metales no oxidables, ladrillo, cristal, cerámica, yeso y poliestireno.

No es adecuado para pegar espejos.

Una de las dos superficies a unir debe ser porosa.

**Características de empleo:**

**- Preparación del soporte:**

Las superficies a unir deben estar secas y limpias de polvo y grasa.

Se recomienda lijar paredes pintadas y maderas barnizadas.

Las superficies muy irregulares deben ser niveladas.

- Aplicación del producto:**
1. Cortar la boca del cartucho (o tubo). En el caso de cartucho, enroscar la cánula y cortarla a la medida deseada.
  2. Aplicar el producto (en el caso de cartucho, con la ayuda de una pistola) en una de las dos superficies a unir.
    - a) Superficies pequeñas:  
Aplicar un cordón continuo de adhesivo en el dorso de la pieza.
    - b) Superficies grandes:  
Aplicar el adhesivo a lo largo del perímetro de la pieza a unos 5 cm del borde.  
Si la pieza es muy grande aplicar cordones adicionales separados unos 30 cm entre sí.
- En ambos casos asegurarse de que al efectuar la unión quedará una capa fina de adhesivo, entre ambas superficies.
3. Realizar inmediatamente la unión.
  4. Después del uso limpiar la boquilla y tapar. Guardar el producto en un lugar fresco y seco.
- Tiempo de trabajo:**
- Desde la aplicación hasta la unión de las dos superficies puede transcurrir un máximo de 15 minutos. Este tiempo puede variar dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.
- Agarre inicial:**
- Hasta 100Kg/m<sup>2</sup>
- Tiempo de endurecimiento:**
- Alrededor de 48 horas en función de la porosidad de los materiales.  
Estos tiempos pueden variar dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente.
- IMPORTANTE:**
- CUANDO SE UNEN OBJETOS MUY PESADOS ES NECESARIO UTILIZAR UNA SUJECIÓN HASTA QUE EL ADHESIVO ESTÉ ENDURECIDO.
- Propiedades del adhesivo endurecido:**
- Color:**
- Transparente tras secar  
Para una buena transparencia al secar, el grosor del adhesivo no debe ser superior a 2mm.
- Resistencia térmica:**
- De -20 °C a + 70 °C.  
No aplicar el adhesivo a menos de +10 °C.
- Resistencia Final:**
- Hasta 60 Kg/cm<sup>2</sup> (DIN EN 205)

**- Resistencia al agua**

La presencia de agua puede redispersar el producto.

No utilizar el producto sobre superficies permanentemente húmedas o mojadas. No se recomienda su utilización para exteriores donde el producto pueda estar en contacto con el agua.

**Otras propiedades:**

Seguro y fácil de usar.

Los excesos de adhesivo no endurecido pueden eliminarse frotando con un paño húmedo. Una vez endurecido el producto solo se puede extraer de forma mecánica.

**Presentación:**

Tubos de 120g , 200g, Cartuchos de 310g.

**Condiciones de almacenamiento:**

El producto debe ser almacenado entre 10 °C y 25 °C. Cerrar bien después de usar.

**Plazo de validez:**

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 24 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

**Importante**

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA, S.A.  
Circuega 486  
08025 Barcelona  
Tel. (+34) 93.290.40.00  
Fax. (+34) 93.290.47.78