



Xyladecor®

Aceite para Teca



DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Aceite para Teca es una mezcla de aceites naturales y resinas, elegidas especialmente para nutrir y enriquecer la madera. Reemplaza los nutrientes perdidos por la acción de los elementos y proporciona una protección y belleza duraderas. Contiene pigmentos que absorben UV los cuales protegen contra los rayos del sol.

USOS

Indicado para maderas duras y exóticas. Ideal para renovar y mantener los muebles de jardín, hamacas, tablonos y embarcaciones. Este producto es sólo para uso exterior.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases:	750ml y 5L.
Tonos de color:	Incoloro, Teca, Miel
Composición (nominal):	Pigmento: pigmentos de absorción UV Aglutinante: Resina modificada con aceites naturales. Solvente: Hidrocarburo alifático de bajo olor.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación de superficie:	Antes de tratar la madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas, etc. Reparar todos los agujeros y defectos en las superficies, si es necesario lijar la madera. Utilizar una máscara si es necesario lijar.
Dilución:	No es necesario diluir.

Útiles de aplicación:	Brocha o pincel y un trapo para retirar el exceso de producto.
Aplicación	
Madera nueva y muebles de jardín:	Aplicar con brocha o con un trapo y dejar la superficie bien impregnada de tratamiento. Después de 15 minutos, retirar el exceso de producto con un paño limpio y seco. Dejar secar.
Madera vieja:	Eliminar completamente la madera agrisada lijando, hasta obtener una superficie limpia y sana. Aplicar una mano abundante de Xyladecor® Aceite para Teca usando brocha y pincel. Retirar el exceso de producto con un paño después de 15 minutos. Aplicar una segunda capa fina usando un trapo.
Tiempos de secado*:	Una capa con un grosor estándar: <ul style="list-style-type: none"> • Secado al tacto: 6 - 8 horas. • Segunda capa: 16 - 24 horas. <p>* En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).</p>
Rendimiento:	La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: 13m ² /litro en superficies lisas con una porosidad media.
Acabado:	Aplicar 1 o 2 capas de Xyladecor® Aceite para Teca.
Limpieza:	Después de utilizar, retirar todo el aceite sobrante de las brochas antes de limpiar con aguarrás. No usar o almacenar en temperaturas extremas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de Uso y Manipulación:

Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos.

Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.

Instrucciones de Seguridad:

Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Almacenaje:

Conservar en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C.

Nota: Los datos facilitados son orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Versión 03/2012